


# 45. 令和4年災第8603号萩生川河川災害復旧工事（飯豊町萩生地内） 概要

## 被災概要

河川名： 一級河川萩生川  
 箇所： 飯豊町萩生地内  
 被災延長：  $L = 48.1\text{m}$   
 被災原因： 令和4年8月3日～8月4日の豪雨  
 復旧工法： 連節ブロック張（1:2.0）  
 使用ブロック： ラブロック（共和コンクリート工業株式会社）  
 工期： 令和5年6月23日～令和7年1月31日  
 受注者： 株式会社ヤマキチ  
 特記事項： 被災箇所上流側に土砂堆積があり、  
 合わせて施工を行った。




## 被災写真

護床ブロック 2t (リーフロックⅡ型)




## 完成写真

撮影日：令和6年1月上旬



## 45. 令和4年災第8603号萩生川河川災害復旧工事（飯豊町萩生地内） 概要

平面図



被災写真



完成写真 撮影日：令和6年1月上旬

