

元警察職員福祉施設パシオもがみ 物件写真



外観



1 F ロビー



1 F 大浴場



1 F 厨房



2 F 会議室



2 F 宴会場



3 F 客室



4 F 客室



1 F 南側瓦屋根損壊状況



アスベスト含有調査に伴う採取痕



出入口ゲート