


1. 令和4年災第4609号木地山ダム河川災害復旧工事（長井市寺泉地内） 概要

被災概要

河川名：一級河川置賜野川
箇所：長井市寺泉 地内
被災延長：副水位計 一式
被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨
復旧工法：副水位計の更新
使用ブロック：—
工期：令和5年4月21日～令和5年8月31日
受注者：飯澤建設株式会社
特記事項：—



被災写真

完成写真 撮影日：令和5年8月23日

