

2. 令和4年災第4610号木地山ダム河川災害復旧工事（長井市寺泉地内） 概要

被災概要

河川名：一級河川置賜野川

箇所：長井市寺泉 地内

被災延長：L=16.0m

被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨


復旧工法：擁壁工

使用ブロック：L型擁壁

工期：令和5年4月21日～令和5年8月31日

受注者：飯澤建設株式会社

特記事項：-



被災写真



完成写真 撮影日：令和5年8月23日

