

## 8月5日からの大雨に係る被害状況等について

8月5日からの大雨に係る被害状況等について、8月10日12時現在の被害状況をとりましたので、お知らせします。

### I 降水量及び気象警報等の状況

#### 1 降水量

(1) 主な観測地点における5日0時から6日24時までの48時間降水量（気象庁発表）

観測地点	降水量	観測地点	降水量
酒田市酒田	172.5 mm	大蔵村肘折	229.5 mm
酒田市大沢	300.0 mm	最上町瀬見	309.5 mm
鶴岡市鶴岡	164.0 mm	尾花沢市尾花沢	194.5 mm
新庄市新庄	268.5 mm	西川町大井沢	124.0 mm
金山町金山	312.5 mm	山形市山形	49.0 mm
真室川町差首鍋	299.5 mm	長井市長井	13.0 mm
戸沢村古口	366.0 mm	米沢市米沢	2.5 mm

※ 戸沢村古口のみ国土交通省データ

(2) 記録的短時間大雨情報 3市町村

発表時刻	市町村名	発表時刻	市町村名
8/5 13:50	酒田市北部付近	8/5 17:09	遊佐町付近
8/5 13:50	酒田市大沢	8/6 03:40	戸沢村

#### 2 気象警報等発表状況

(1) 大雨警報

2市町村に発令され、8月6日までにすべて解除

(2) 洪水警報

2市町村に発令され、8月6日までにすべて解除

(3) 土砂災害警戒情報

20市町村に発令され、8月6日までにすべて解除

### II 被害状況

#### 1 人的被害

重傷 1名 尾花沢市（男性 40代）

※ 8/5雨漏り点検のため自宅の屋根に登ろうとして転落し腰椎圧迫骨折

#### 2 建物被害

住家 床上浸水 29棟（鶴岡市3、酒田市5、新庄市3、尾花沢市1、最上町1、舟形町2、真室川町2、鮭川村3、戸沢村9）

床下浸水 399棟（鶴岡市17、酒田市103、新庄市32、尾花沢市4、金山町2、最上町2、舟形町55、真室川町8、鮭川村33、戸沢村138、庄内町2、遊佐町3）

非住家 その他 全壊（神社に土砂崩落） 1棟（舟形町）

### 3 孤立集落

4 町村 8 地区で孤立集落が発生し、8 月 7 日までにすべて解消

大蔵村	藤田沢	6 4 人	、	桂	5 6 人	⇒	8/6	06:00	解消
大蔵村	稲沢	1 3 5 人	⇒	8/6	11:00	解消			
戸沢村	角川	7 4 7 人	⇒	8/6	11:30	解消			
戸沢村	古口	1 1 人	⇒	8/7	16:30	解消			
戸沢村	向松坂	5 人	⇒	8/6	09:00	解消			
舟形町	本堀内	3 人	⇒	8/6	15:15	解消			
金山町	田茂沢	2 人	⇒	8/6	18:00	解消			

### 4 避難状況

・避難勧告等の発令状況

(1) 8 月 5 日から 6 日に発令 (6 日までにすべて解除)

市町村名	避難勧告 (11 市町村)		避難指示 (5 市町村)		避難者数
	世帯数	対象者数	世帯数	対象者数	
尾花沢市	0	0	604	1,852	101
新庄市	13,946	35,982	56	165	504
最上町	2,872	8,696	123	332	145
舟形町	1,879	5,443	-	-	437
真室川町	66	226	-	-	148
大蔵村	1,005	3,222	-	-	56
戸沢村	701	1,882	943	2,825	394
鶴岡市	59	136	-	-	45
酒田市	6,366	16,091	1,414	4,149	508
三川町	17	69	-	-	40
庄内町	1,004	3,235	-	-	485
計	27,915	74,982	3,140	9,323	2,863

(2) 8 月 7 日以降発令

No.	対象地区	発令区分	発令日時	解除日時	対象世帯	対象人数	避難者数	避難場所	備考
1	戸沢村 下本郷	避難 勧告	8/7 21:10	8/9 18:00	4	12	13	南部地区地域振 興センター	対象地区外から の 1 名を含む
2	戸沢村 元屋敷	避難 勧告	8/8 19:00		14	33	10	南部地区地域振 興センター	
3	戸沢村 名高	避難 勧告	8/8 19:05	8/9 18:00	1	4	4	名高公民館	
4	戸沢村 濁沢	避難 指示	8/8 19:30		1	4	4	中央公民館	
5	戸沢村 蔵岡	避難 指示	8/8 19:30		1	2	2	中央公民館	

## 5 鉄 道

8月 5日	山形新幹線	区間運休 1 本
	奥羽本線	運休・区間運休 1 8 本、遅れ 2 本
	陸羽東線	運休 1 2 本
	陸羽西線	運休 8 本
	羽越本線	運休・区間運休 2 8 本
8月 6日	山形新幹線	運休・区間運休 1 8 本
	奥羽本線	運休・区間運休 5 2 本
	陸羽東線	運休・区間運休 1 8 本
	陸羽西線	運休 2 0 本
	左沢線	運休・区間運休 9 本
	仙山線	運休 2 本、遅れ 7 本
	羽越本線	運休・区間運休 2 9 本、遅れ 1 0 本
8月 7日	山形新幹線	区間運休 1 8 本
	奥羽本線	区間運休 2 7 本
	陸羽東線	運休 1 8 本
	陸羽西線	運休 2 0 本
8月 8日	山形新幹線	区間運休 1 8 本
	奥羽本線	区間運休 5 0 本
	陸羽東線	運休 1 8 本
	陸羽西線	運休 2 0 本
8月 9日	山形新幹線	区間運休 1 8 本
	奥羽本線	区間運休 5 0 本
	陸羽東線	運休 1 8 本
	陸羽西線	運休 2 0 本
8月 10日	奥羽本線	区間運休 2 3 本
	陸羽東線	運休 1 8 本
	陸羽西線	運休 2 0 本

## 6 航空機

通常通り運行

## 7 定期船「とびしま」※1日2往復 計4便運航

8月5日～6日	欠航 2 便
8月7日	全便欠航
8月8日～	通常通り運行

## 8 都市間高速バス

8月6日 山形交通 運休 1 便（新庄～仙台）

## 9 停 電

12市町村で停電が発生したが、8月7日までにすべて復旧済み

No.	主な停電地域	発生時刻	復旧時刻	延べ停電戸数
1	遊佐町：当山、富岡、野沢、吉出、京田	8/5 10:42	8/5 13:17	327
2	遊佐町：小原田、鹿野沢、上蕨岡、杉沢、吉出	8/5 13:15	8/5 15:35	222
3	新庄市：金沢、末広町、若葉町	8/5 13:17	8/5 15:29	152
4	酒田市：成興野、大川渡、地見興屋	8/5 18:18	8/5 21:45	237
5	村山市：富並、山ノ内、大淀、長島	8/5 19:20	8/6 00:08	1,093
6	三川町：助川、横山	8/5 19:25	8/5 22:30	200
7	戸沢村：蔵岡、津谷、古口、角川	8/5 23:17	8/7 14:20	844
8	最上町：志茂、法田	8/6 00:17	8/6 14:41	75
9	鶴岡市：羽黒町手向	8/6 02:30	8/6 11:34	4
10	尾花沢市：名木沢、芦沢	8/6 02:47	8/6 12:37	59
11	大蔵村：合海、清水 戸沢村：古口	8/6 03:06	8/7 14:20	1,411
12	舟形町：長者原 大蔵村：清水、堀内馬形、赤松烏川向	8/6 03:17	8/7 14:20	143
13	大蔵村：南山塩、南山、清水	8/6 13:01	8/7 14:20	7
14	川西町：上小松	8/6 07:18	8/6 08:49	123
計	12市町村			4,897

## 10 上 水 道

4市町村で断水が発生したが、8月8日までにすべて復旧済み

新庄市（送配水管の破損）	影響：17世帯	⇒ 8/7 16:00 復旧
戸沢村（配水本管の破損）	影響：357世帯	⇒ 8/8 17:00 復旧
西川町（原水濁度上昇）	影響：12世帯	⇒ 8/7 08:00 復旧
大蔵村（送水管流出）	影響：30世帯	⇒ 8/7 16:00 復旧

## 11 災害派遣

自衛隊への災害派遣の要請（戸沢村内）8/6 12:24 ～ 撤収8/8 18:00  
活動内容：生活救援（給水支援及び給食支援）

## 12 農林水産被害

平成30年8月10日11時現在、調査継続中

被害種別	被害数量	被害額 (百万円)	内訳	被害発生地域
農作物等	1,502.7 ha	482		
穀物・いも・豆類	1,475.0 ha	405	水稻・大豆・そば等の浸水・冠水、土砂流入	西川町 東根市 大石田町 新庄市 最上町 舟形町 真室川町 戸沢村 鶴岡市 酒田市 庄内町
野菜	26.5 ha	72	ミニトマト・きゅうり・枝豆・にら・ねぎ・アスパラガス等の浸水・冠水、土砂流入	新庄市 最上町 舟形町 真室川町 鮭川村 戸沢村 鶴岡市 三川町 庄内町
果樹	0.3 ha	1	西洋なしの浸水	舟形町
花き	0.8 ha	2	トルコキキョウ・菊の浸水・冠水	鶴岡市 庄内町
樹体	0.1 ha	調査中	おうとうの浸水	東根市
家畜等	2 件	2	停電による生乳の廃棄、増水による蜂の巣箱の流出	舟形町
水産関係	7 件			
水産物	2 件	調査中	増水による養殖物の流出	大蔵村
水産関係施設	5 件	調査中	増水による漁船の流出	酒田市 庄内町
農地・農業用施設	422 箇所	432		
農地	286 箇所	212	田・畑への土砂流入、法面崩壊	寒河江市 村山市 東根市 尾花沢市 大江町 大石田町 新庄市 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 鶴岡市 酒田市 庄内町
農業用施設	136 箇所	220	農道・水路・ため池の法面崩壊、頭首工の損傷、揚水機場の浸水	寒河江市 尾花沢市 大石田町 新庄市 金山町 最上町 舟形町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 鶴岡市 酒田市 庄内町
森林関係	83 箇所	29		
林地	22 箇所	16	山腹崩壊	大石田町 新庄市 舟形町 真室川町 大蔵村 戸沢村 鮭川村 庄内町
林道施設	61 箇所	13	法面崩壊、路面洗掘	西川町 尾花沢市 新庄市 金山町 最上町 真室川町 大蔵村 戸沢村 鶴岡市 酒田市 庄内町
合計		943		19市町村

## 13 道路

### (1) 市町村道

- 被害（土砂流出、法面崩壊、冠水等） 136件
- 通行規制の現況 35件（全面通行止：30件、片側交互通行：5件）

#### ■緊急対策による規制の解除状況

規制種別	全面通行止	片側交互通行	規制解除	その他 (規制なし等)	合計
規制開始時点	45	5	0	86	136
8/10 12:00時点	30	5	15	86	136

### (2) 県管理道路

- 被害（道路流出、法面崩落、土砂流出等） 62件
- 基準雨量超過による事前通行規制 16件 合計 78件
- 通行規制の現況 28件（全面通行止：11件、片側交互通行：17件）

#### ■緊急対策による規制の解除状況 (件数)

規制種別	全面通行止	片側交互通行	規制解除	その他 (規制なし等)	合計
規制開始時点	61	13	0	4	78
8/10 12:00時点	11	17(8)	46	4	78

※( )内：全面通行止から片側交互通行に切り替えられた件数

### (3) 国直轄管理道路

- 被害及び基準雨量による事前通行規制 8件：解除済み7件、片側1件

### (4) NEXCO管理道路

- 基準雨量による事前通行規制 3件：全て解除済み

## 14 河川

### (1) 県管理河川

- 一般被害（越水、内水） 5河川 5件
- 施設被害（護岸欠壊等） 55河川 162件
- 県管理ダム被害（流木堆積等） 2件 合計 169件

### (2) 国直轄管理河川

- 一般被害（越水） 1件

## 15 土砂災害

- 4件（神社への土砂崩落等）

◎ 「13 道路」、「14 河川」、「15 土砂災害」の詳細は、別紙のとおり

# 別 紙

全面通行止 [×]	片側交互通行 [△]	規制解除 [○]	その他 (規制なし等) [-]	合計
30	5	15	86	136

## 市町村道 (136件)

No.	区分	路線名	場 所	規制理由	規制の有無	
01	(市)	白岩宮内線	寒河江市大字白岩字上野地内	土砂流出	8/6 06:10 全面通行止め 8/7 15:00 規制解除	○
02	(市)	白岩宮内線	寒河江市大字白岩字麓地内	土砂流出	8/6 07:30 全面通行止め 継続中	×
03	(市)	増沢線	村山市山の内地内	法面崩落	崩落箇所周辺にバリケード設置し注意喚起を行う。道路幅員(4m)の一部減少	-
04	(市)	市道増沢線	村山市内	法面崩落	崩落箇所周辺にバリケード設置し注意喚起を行う。道路幅員(4m)の一部減少	-
05	(市)	市道 III - 2305	尾花沢市上の原～尾花沢市がま沢	冠水	8月6日7:30～ 全面通行止め	×
06	(市)	市道 II - 8	尾花沢市南沢～尾花沢市大海平	法面及び路肩崩落	8月6日7:30～ 全面通行止め	×
07	(市)	市道 IV - 462	尾花沢市岩谷沢地区	橋台沈下	8月6日7:30～ 全面通行止め	×
08	(町)	駒籠下北原線	大石田町駒籠地内～大石田町鷹巣地内	土砂崩落 L=30m (W=8m, H=0.5m)	8月6日7:00～ 全面通行止め	×
09	(町)	次年子小平線	大石田町次年子地内	土砂崩落 L=30m (W=3.6m, H=3m)	8月6日7:00～ 全面通行止め	×
10	(町)	次年子南路線	大石田町川前地内	土砂崩落 L=5m (W=4m, H=2m)	8月6日8:00～ 片側交互通行	△
11	(町)	次年子南路線	大石田町川前地内	土砂崩落 L=10m (W=3m, H=1m)	8月6日8:00～ 全面通行止め	×
12	(町)	葉山線	大石田町次年子地内	土砂崩落 L=20m (W=4m, H=2m)	8月6日16:00～ 全面通行止め	×
13	(市)	上山屋萩野線	新庄市山屋	路肩崩落2ヶ所	規制無し	-
14	(市)	滝の倉線	新庄市内	路肩崩落	規制無し	-
15	(市)	福田工業団地線	新庄市福田	路肩崩落	規制無し	-
16	(市)	本合海宮野線	新庄市本合海	路肩部分崩落	規制無し	-
17	(市)	角沢西浦線	新庄市角沢	河川側一部崩落	全面通行止め	×
18	(市)	二ツ屋柏木山線	新庄市内	法面崩落2ヶ所	規制無し	-
19	(市)	二ツ屋稲崎線	新庄市内	表層すべり	規制無し	-
20	(市)	上西山下西山線	新庄市内	土砂流出	規制無し	-

21	(市)	東山線	新庄市内	土砂流出	規制無し	-
22	(市)	西の山石塚線	新庄市金沢	土砂流出	全面通行止め	×
23	(市)	梨の木横前線	新庄市東山	土砂流出	規制無し	-
24	(市)	金沢二ツ屋線	新庄市鳥越	土砂流出	規制無し	-
25	(市)	福田工業団地線	新庄市福田	土砂流出	規制無し	-
26	(市)	東山線	新庄市末広町	東山アンダー冠水	全面通行止め	×
27	(市)	畑矢筈線	新庄市本合海	道路崩落	全面通行止め	×
28	(町)	朴山野板橋線	金山町内	倒木 道路冠水	全面通行止め	×
29	(町)	金山田茂沢線	金山町内	法面崩落	全面通行止め→解除済み	○
30	(町)	松の木柁沢線	金山町内	落石	全面通行止め	×
31	(町)	中の森線	金山町内	転石 倒木	全面通行止め	×
32	(町)	手代森朴山線	金山町内	法面土砂流出	規制なし	-
33	(町)	公園地線	金山町内	法面崩落 水路閉塞	規制なし	-
34	(町)	下野明金掘沢線	金山町内	法面土砂流出	規制なし	-
35	(町)	岩円線	金山町内	法面崩落	規制なし	-
36	(町)	中の森線上田茂沢線	金山町内	土砂流出	規制なし	-
37	(町)	蒲沢一の倉線	金山町内	法面崩落	規制なし	-
38	(町)	七日町内町線	金山町内	土砂流出	規制なし	-
39	(町)	飛森田屋線	金山町内	法面崩落 水路閉塞	規制なし	-
40	(町)	板橋長野線	金山町内	法面崩落 路面浸食	規制なし	-
41	(町)	漆野線	金山町内	土留め兼水路壁崩落	規制なし	-
42	(町)	朴山長野線	金山町内	舗装陥没	規制なし	-
43	(町)	上台前山線	金山町内	法面崩落多数	規制なし	-
44	(町)	上台下野明線	金山町内	法面崩落 ふとんかご膨れ	規制なし	-



45	(町)	向山線	金山町内	法面崩落	規制なし	-
46	(町)	羽場凝山線	金山町内	舗装欠損	規制なし	-
47	(町)	宮赤湊線～中田杉沢線	金山町内	土砂流出	規制なし	-
48	(町)	山崎松の木線	金山町内	法面崩落	規制なし	-
49	(町)	下安沢線	金山町内	舗装路肩洗掘陥没	規制なし	-
50	(町)	蒲沢一の倉線	金山町内	法面崩落	規制なし	-
51	(町)	手代森朴山線	金山町内	水路土砂堆積	規制なし	-
52	(町)	白川窓塞線	最上町東法田	土砂流入	規制なし	-
53	(町)	白川窓塞線	最上町東法田	土砂流入	規制なし	-
54	(町)	楯の内若宮線	最上町東法田	土砂流入 法面崩落	規制なし	-
55	(町)	白川野頭線	最上町野頭配水地付近	土砂流入	規制なし	-
56	(町)	白川野頭線	最上町東法田	土砂堆積	規制なし	-
57	(町)	上満沢萱場線	最上町満沢	崩落	規制なし	-
58	(町)	片野線	最上町黒沢	浸水	規制なし	-
59	(町)	笹森分校線	最上町笹森	土砂崩れ	規制なし	-
60	(町)	仲神小倉見線	最上町丸竹鉄工所付近	土砂堆積	規制なし	-
61	(町)	薬師原親倉見線	最上町薬師原	土砂堆積	規制なし	-
62	(町)	薬師原親倉見線	最上町薬師原	土砂堆積	規制なし	-
63	(町)	親倉見横川線	最上町横川	側溝土砂堆積 法面崩壊	規制なし	-
64	(町)	法田中鶴杉線	最上町横川	法面崩壊	規制なし	-
65	(町)	前森向町線	最上町前森	土砂堆積	規制なし	-
66	(町)	笈の沢線	最上町瀬見	道路陥没	規制なし	-
67	(町)	旗の沢線	最上町東法田	土砂流入	規制なし	-
68	(町)	上満沢萱場線	最上町満沢	土砂崩落	規制なし	-

69	(町)	仲神小倉見線	最上町東法田	道路洗掘	規制なし	-
70	(町)	福寿野沖の原線	舟形町原田山地内 (沖の原～長者原)	法面崩壊 (L=33m)	8/6 全面通行止め 8/8 解除	○
71	(町)	舟形太郎野線	舟形町太折地内	法面崩壊 (L=20m)	8/6 片側交互通行	△
72	(町)	西又次年子線	舟形町西又地内 (全区間)	法面崩壊 (L=30m)	8/6 全面通行止め	×
73	(町)	一の関若あゆ大平線	舟形町スルス沢地内 (トンネル～大平)	法面崩壊 (L=10m、10m、30m、10m)	8/6 全面通行止め	×
74	(町)	紫山内山線	舟形町紫山地内	法面崩壊 (L=20m)	規制なし	-
75	(町)	太郎野富田線	舟形町太郎野地内	路肩決壊 (L=20m)	8/6 全面通行止め	×
76	(町)	舟形新庄線	舟形町紫山	法面崩壊	規制なし	-
77	(町)	富田野崎山線	舟形町富田	法面崩壊	規制なし	-
78	(町)	内山長尾線	舟形町長尾	路肩欠壊 法面崩壊	規制なし	-
79	(町)	宮田木友1号線	舟形町木友	法面崩壊	規制なし	-
80	(町)	宮田木友3号線	舟形町木友	法面崩壊	規制なし	-
81	(町)	舟形平沢長沢線	舟形町長沢	路面流出	規制なし	-
82	(町)	野老の沢林道線	舟形町長沢	法面崩壊	規制なし	-
83	(町)	沖の原長者原線	舟形町小松	路肩欠壊	規制なし	-
84	(町)	向屋線	舟形町小松	路肩欠壊	規制なし	-
85	(町)	木友高倉山富田線	舟形町木友	路肩欠壊	規制なし	-
86	(町)	関沢塩沢線	真室川町川ノ内	町道崩落	全面通行止め→解除済み	○
87	(町)	川ノ内谷口線	真室川町川ノ内	町道法面崩落、道路 法面崩落(2か所)	全面通行止め→解除済み	○
88	(町)	上野大向線	真室川町大沢	旧町道法面崩落	規制なし	-
89	(町)	以上沢滝ノ沢線	真室川町大沢	一部崩落	規制なし	-
90	(町)	小川内栗谷沢線	真室川町大沢	一部崩落	全面通行止め	×
91	(町)	木ノ下高沢線	真室川町木ノ下	法面崩落	規制なし	-
92	(町)	三滝線	真室川町川ノ内	側溝土砂閉塞	規制なし	-
93	(町)	小国西川線	真室川町差首鍋	倒木あり	規制なし	-

94	(町)	新及位楯下線	真室川町及位	土砂崩落	全面通行止め	×
95	(町)	西郡小国線	真室川町大沢	法面崩落	規制なし	-
96	(町)	真室川町安久土谷口線	真室川町安久土	町道脇崩落	規制なし	-
97	(町)	真室川町野々村昭和線	真室川町長沢前	わだち 法面崩れ	規制なし	-
98	(村)	荒沢中の沢線	鮭川村京塚	路肩決壊	全面通行止め	×
99	(村)	荒沢中の沢線	鮭川村京塚	崩土 路肩決壊	全面通行止め	×
100	(村)	荒沢中の沢線	鮭川村京塚	路肩決壊	全面通行止め	×
101	(村)	新道下牛潜線	鮭川村京塚	路肩決壊	全面通行止め	×
102	(村)	新道下牛潜線	鮭川村京塚	崩土	全面通行止め	×
103	(村)	上絵馬河山梨沢山線	鮭川村京塚	崩土	規制なし	-
104	(村)	叶口上絵馬河線	鮭川村川口	崩土	規制なし	-
105	(村)	叶口上絵馬河線	鮭川村川口	崩土 路肩決壊	全面通行止め	×
106	(村)	岩木中の瀬線	鮭川村庭月	路肩決壊	規制なし	-
107	(村)	観音寺岩下線	鮭川村庭月	路肩決壊	規制なし	-
108	(村)	岡田小坂線	鮭川村曲川	路肩決壊	規制なし	-
109	(村)	樽山中渡線	鮭川村中渡	崩土	規制なし	-
110	(村)	古問屋絵馬河山線	鮭川村川口	崩土	規制なし	-
111	(村)	下村真木線	鮭川村曲川	路肩決壊	規制なし	-
112	(村)	下絵馬河絵馬河山線	鮭川村川口	路肩決壊	規制なし	-
113	(市)	十分一1号線	南陽市赤湯地内 L=0.9 km	冠水	8/6 9:00~全面通行止め 8/10 9:00 解除	○
114	(市)	北町櫛塚線	南陽市赤湯・櫛塚 地内 L=2.3 km	冠水	8/6 9:00~全面通行止め	×
115	(町)	町道科沢線	庄内町科沢地内	土砂崩れ	8/6 6:00 全面通行止め 8/7 9:00 解除	○
116	(町)	清川・木の沢線	庄内町立谷沢興野 ~中村	土砂堆積	(撤去済み)	-
117	(町)	科沢線	庄内町立谷沢科沢 地内	土砂堆積	(撤去済み)	-
118	(町)	科沢線	立谷沢科沢地内	法面崩壊	8/6 6:00 全面通行止め 8/7 6:00 解除	○
119	(市)	下清水8号線	下清水アンダー (鶴岡市)	路面冠水	8/5 19:28 全面通行止め 8/6 8:20 解除	○

120	(市)	茅原高田平京田線	中野京田アンダー (鶴岡市)	路面冠水	8/5 19:36 全面通行止め 8/6 7:50 解除	○
121	(市)	寺田小淀川布目線	布目アンダー (鶴岡市)	路面冠水	8/5 19:48 全面通行止め 8/6 8:00 解除	○
122	(市)	白山けぬき橋線	矢馳アンダー (鶴岡市)	路面冠水	8/5 19:55 全面通行止め 8/6 8:10 解除	○
123	(市)	道形掛桶橋線	道形アンダー (鶴岡市)	路面冠水	8/5 20:08 全面通行止め 8/6 7:30 解除	○
124	(市)	花戸線	鶴岡市朝日地区	土砂流入	8/6 全面通行止め 8/6 6:50 解除	○
125	(市)	松根羽黒線	鶴岡市黒川	法面崩落	8/6 片側交互通行	△
126	(市)	切添大橋苗津線	鶴岡市切添地内	路面冠水	8/5 20:05 (規制なし)	-
127	(市)	奥田線	温海地内	路面冠水	8/6 3:00 (規制なし)	-
128	(市)	高坂青龍寺寿線	青龍寺地内	土砂流入	8/5 (規制なし)	-
129	(市)	大西町天地橋苗津線	長者町地内	路面冠水	8/5 (規制なし)	-
130	(市)	高坂青龍寺線	黄金地内	土砂流入	8/6 9:00 全面通行止め (8/11 17:00 復旧予定)	×
131	(町)	宮田・和田線	遊佐町遊佐地内	路面冠水	8/5 17:30 全面通行止め 8/5 20:30 解除	○
132	(町)	箕輪・榊川線	遊佐町直世地内	路面冠水	8/5 ※消防団自主規制 詳細確認中	-
133	(市)	上青沢海ヶ沢線	酒田市八幡	法面崩壊	8/6 9:00 全面通行止め	×
134	(市)	早坂家ノ前線	酒田市八幡	法面崩壊	8/6 9:10 全面通行止め	×
135	(市)	通越泉森線	酒田市東平田	法面崩壊	8/5 20:30 片側交互通行	△
136	(市)	中峰沢線	酒田市平田	法面崩壊	8/6 9:00 片側交互通行	△

全面通行止 [×]	片側交互通行 [△]	規制解除 [○]	その他 (規制なし等) [-]	合計
10	17	31	4	62

県管理道路の規制状況 (62件)

No	区分	路線名	場 所	被害状況	対応状況	規制の状況 [解除の見通し]	
01	(国)	344号	酒田市大蕨	路面冠水	流木撤去完了	8/5 14:50~(全面) 8/5 22:40 解除済み	○
02	(一)	鳥海公園青沢線	酒田市北青沢	土砂流出	土砂撤去完了	8/5 17:05~(全面) 8/6 06:35 解除済み	○
03	(一)	升田観音寺線	酒田市福山	土砂流出	土砂撤去完了	8/5 17:55~(片側) 8/6 09:45 解除済み	○
04	(一)	砂子沢小又釜淵線	真室川町大沢	法面崩落	復旧に向け調査中	8/5 17:35~(片側)	△
05	(一)	杉沢南鳥海停車場線	遊佐町上蕨岡	落石	落石撤去により車道通行確保	8/5 18:00~(歩道)	-

06	(主)	酒田松山線	酒田市東栄町 ～酒田市大町	冠水	水が引き排水完了	8/5 18:10～(全面) 8/5 20:50 解除済み	○
07	(一)	平田鮭川線	酒田市山元	路肩欠損	復旧に向け調査中	8/5 19:00～(片側)	△
08	(一)	面野山鶴岡線	鶴岡市日和田	冠水	水が引き排水完了	8/5 21:00～(全面) 8/5 22:40 解除済み	○
09	(一)	雄勝金山線	金山町大字魚清水	法面崩落	復旧に向け調査中	8/5 23:00～(全面) 8/7 08:30～(片側)	△
10	(主)	新庄鮭川戸沢線	鮭川村大字小反	法面崩落	復旧に向け調査中	8/5 22:30～(全面) 8/6 13:55 解除済み	○
11	(主)	平田鮭川線	鮭川村日下	法面崩壊	復旧に向け調査中	8/5 22:30～(全面) 8/6 06:45～(片側)	△
12	(一)	神田川口線	鮭川村大字向居	法面崩落	復旧に向け調査中	8/5 23:30～(片側)	△
13	(主)	新庄鮭川戸沢線	鮭川村大字岡田	倒木	倒木処理により片側通行確保	8/5 23:00～(全面) 8/6 00:30～(片側)	△
14	(主)	新庄鮭川戸沢線	鮭川村大字曲川	倒木	倒木処理により片側通行確保	8/5 23:00～(全面) 8/6 01:00～(片側)	△
15	(一)	曲川新庄線	鮭川村大字田ノ沢	法面崩落	復旧に向け調査中	8/5 23:00～(片側)	△
16	(主)	新庄鮭川戸沢線	鮭川村大字岡田	法面崩落	復旧に向け調査中	8/5 23:00～(片側)	△
17	(一)	西郡居口線	鮭川村大字丸森	法面崩落	復旧に向け調査中	8/6 00:00～(全面) 8/6 01:30～(片側)	△
18	(主)	大石田畑線	大蔵村大字清水 (字比良)	路面冠水	水が引き排水完了	8/6 01:00～(全面) 8/6 16:35 解除済み	○
19	(主)	大石田畑線	大蔵村大字清水 (字稲沢)	法面崩落	崩落土砂撤去作業中	8/6 01:00～(全面) [8/11中に片交予定]	×
20	(主)	大石田畑線	大蔵村大字清水 (字作之巻)	路面冠水	水が引き排水完了	8/6 01:00～(全面) 8/6 16:35 解除済み	○
21	(主)	大石田畑線	新庄市大字本合海	路面冠水	水が引き排水完了	8/6 01:00～(全面) 8/6 16:35 解除済み	○
22	(一)	神田川口線	鮭川村大字向居	法面崩落	復旧に向け調査中	8/6 00:00～(片側)	△
23	(一)	温海川木野俣大岩川線	鶴岡市木野俣	道路流出	復旧に向け調査中 応急復旧予定	8/6 02:00～(全面) 迂回路あり [早期に通行確保予定]	×
24	(国)	344号	真室川町大字新町	宮町アンダー の冠水	水が引き排水完了	8/5 23:30～(全面) 8/6 04:55 解除済み	○
25	(一)	新庄長沢尾花沢線	尾花沢市大字寺内	土砂流出	復旧に向け調査中	8/6 02:30～(片側) 8/7 10:30 解除済み	○
26	(主)	戸沢大蔵線	戸沢村大字古口	角川アンダー の冠水	水が引き排水完了	8/6 02:30～(全面) 8/6 15:30 解除済み	○
27	(主)	戸沢大蔵線	戸沢村大字古口	土砂流出	電柱及び流出土砂撤去完了	8/6 02:30～(全面) 8/7 16:30～(片側)	△
28	(主)	戸沢大蔵線	戸沢村大字古口 (三ッ沢)	道路流出	復旧に向け調査中 8/9 測量作業着手 応急復旧予定	8/6 02:30～(全面) 迂回路あり [早期に通行確保予定]	×

29	(主)	戸沢大蔵線	戸沢村大字角川	土砂流出	流出土砂撤去作業中	8/6 02:30～(全面) 8/6 16:30～(片側)	△
30	(主)	舟形大蔵線	舟形町西堀	西の前アンダー の冠水	水が引き排水完了	8/6 03:30～(全面) 8/6 11:50 解除済み	○
31	(一)	神田川口線	鮭川村大字松阪	冠水	水が引き排水完了	8/6 03:30～(全面) 8/6 19:00 解除済み	○
32	(一)	杉ノ入月楯線	最上町大字月楯	土砂流出 (橋台背後)	復旧に向け調査中	8/6 03:30～(全面) 迂回路あり [災害復旧対応予定]	×
33	(国)	458号	大蔵村大字合海	法面崩壊	復旧に向け調査中	8/6 04:45～(全面) 8/6 05:23～(片側)	△
34	(国)	458号	大蔵村大字蔵野	法面崩壊	復旧に向け調査中	8/6 04:45～(全面) 8/6 14:30 解除済み	○
35	(主)	舟形大蔵線	大蔵村大字清水	土砂流入	流出土砂撤去作業中	8/6 04:45～(片側)	△
36	(一)	福寿野熊高線	大蔵村大字大浦	法面崩壊	復旧に向け調査中	8/6 04:45～(全面) 8/6 07:00 解除済み	○
37	(国)	458号	大蔵村大字塩	法面崩壊	復旧に向け調査中	8/6 04:55～(全面) 8/6 14:30 解除済み	○
38	(主)	新庄次年年子村山線	舟形町富田	冠水	水が引き排水完了	8/6 05:55～(全面) 8/6 12:10 解除済み	○
39	(一)	添津藤島停車場線	鶴岡市藤島関根	冠水	水が引き排水完了	8/6 06:00～(全面) 8/6 06:55 解除済み	○
40	(主)	立川羽黒山線	庄内町科沢	土砂流出 路肩欠損	流出土砂撤去等作業完了	8/6 05:55～(全面) 8/7 17:30 解除済み	○
41	(主)	鶴岡羽黒線	鶴岡市手向	土砂流出	流出土砂撤去作業完了	8/6 06:00～(全面) 8/6 10:35 解除済み	○
42	(国)	345号	鶴岡市小名部	土砂流出	流出土砂撤去完了	8/6 05:30～(全面) 8/8 16:30 解除済み	○
43	(主)	天童寒河江線	中山町大字長崎	冠水	水が引き排水完了	8/6 07:00～(片側) 8/6 08:25 解除済み	○
44	(国)	458号	寒河江市柳沢	土砂流入	流出土砂撤去作業完了	8/6 06:10～(全面) 8/6 16:30 解除済み	○
45	(主)	新庄鮭川戸沢線	鮭川村大字股の下	冠水	水が引き排水完了	8/6 01:00～(全面) 8/6 12:00～(片側) 8/6 19:00 解除済み	○
46	(主)	戸沢大蔵線	大蔵村大字南山 (深沢野)	土砂崩落	復旧に向け調査中	8/6 06:30～(全面) 迂回路あり [災害復旧対応予定]	×
47	(主)	舟形大蔵線	舟形町長者原	土砂崩落	復旧に向け調査中	8/6 06:55 (規制無し)	—
48	(国)	344号	真室川大字大沢	土砂崩落	復旧に向け調査中	8/6 07:15 (規制無し)	—
49	(一)	田沢下新田線	酒田市山元	路肩欠損	復旧に向け調査中	8/6 07:15 (規制無し)	—
50	(一)	平田鮭川線	酒田市山元	路肩欠損	復旧に向け調査中	8/6 08:45～(片側)	△
51	(主)	新庄次年年子村山線	大石田町次年年子	土砂崩落	崩落土砂撤去作業完了	8/6 06:30～(片側) 8/7 10:30 解除済み	○

52	(一)	新庄長沢尾花沢線	舟形町長沢	土砂崩落	復旧に向け調査中	8/6 10:30～(全面) 8/9 17:30 解除済み	○
53	(国)	458号	大蔵村肘折	土砂崩落	復旧に向け調査中	8/6 15:30～(全面) 迂回路あり [災害復旧対応予定]	×
54	(一)	西郡居口線	真室川町西郡	土砂崩落	復旧に向け調査中	8/6 15:50～(全面) 8/7 15:30 解除済み	○
55	(一)	神田川口線	戸沢村神田	倒木	倒木処理完了	8/6 10:00～(全面) 8/9 17:00 解除済み	○
56	(主)	鶴岡羽黒線	鶴岡市手向	路肩欠損	復旧に向け調査中	8/6 11:45～(片側)	△
57	(主)	大石田畑線	舟形町本堀内	土砂崩落	崩落土砂撤去作業中	8/6 3:30～(全面) 迂回路あり [8/11 中に片交予定]	×
58	(主)	戸沢大蔵線	戸沢村大字角川	路面冠水	路面冠水	8/6 3:30～(全面) 8/6 14:30 解除済み	○
59	(主)	大石田畑線	新庄市大字本合海	路面冠水	水が引き排水完了	8/6 01:00～(全面) 8/6 16:35 解除済み	○
60	(一)	新庄長沢尾花沢線	舟形町長沢	土砂流入	被害箇所を確認 復旧に向けて調査中	事前通行規制から変更 8/9 15:00～(全面) 迂回路あり(国道13号)	×
61	(一)	新庄長沢尾花沢線	尾花沢市南沢	路肩欠損	被害箇所を確認 復旧に向けて調査中	事前通行規制から変更 8/9 15:00～(全面) 迂回路あり(国道13号)	×
62	(主)	新庄次年年子村山線	舟形町松橋	土砂崩落	被害箇所を確認 復旧に向けて調査中	事前通行規制から変更 8/9 15:00～(全面) 迂回路あり(国道347号)	×

※通行規制を伴わない冠水は除く。

全面通行止 [×]	規制解除 [○]	合計
1	15	16

(事前通行規制 [16件])

No	区分	路線名	場所	規制理由	パトロールの状況	規制の状況 [解除の見通し]	
01	(国)	344号	真室川町差首鍋 ～酒田市北青沢	連続雨量150mm超 時間30mm超	異常なし	8/5 17:00～(全面) 8/6 11:40 解除済み	○
02	(一)	鳥海公園吹浦線	遊佐町吹浦 ～秋田県境	連続雨量130mm超 時間30mm超	異常なし	8/5 18:00～(全面) 8/6 07:30 解除済み	○
03	(主)	最上鬼首線	最上町判屋 ～宮城県境	連続雨量120mm超 時間30mm超	異常なし	8/5 18:00～(全面) 8/10 11:00 解除済み	○
04	(一)	最上小野田線	最上町富沢 ～宮城県境	連続雨量150mm超 時間30mm超	一部、路面洗掘等が あり、維持修繕業者 対応中	8/5 18:30～(全面) 迂回路あり(国道47号)	×
05	(一)	鳥海公園青沢線	酒田市升田	連続雨量150mm超 時間30mm超	異常なし	8/5 22:10～(全面) 8/6 10:30 解除済み	○
06	(国)	347号	宮城県境 ～尾花沢市母袋	連続雨量100mm超 時間30mm超	異常なし	8/6 02:00～(全面) 8/6 16:00 解除済み	○

07	(国)	345号	鶴岡市小名部 ～鶴岡市関川	連続雨量130mm超 時間30mm超	一部、路面洗掘等があり、維持修繕業者により対応完了	8/6 01:30～(全面) 8/6 05:30～ (規制理由変更) 8/8 16:30 解除済み	○
08	(主)	尾花沢最上線	尾花沢市市野々 ～尾花沢市山刃伐	連続雨量150mm超 時間30mm超	異常なし	8/6 02:30～(全面) 8/6 09:30 解除済み	○
09	(主)	尾花沢関山線	尾花沢市畑沢 ～尾花沢市たも山	連続雨量150mm超 時間30mm超	異常なし	8/6 02:30～(全面) 8/6 16:00 解除済み	○
—	(一)	新庄長沢尾花沢線	舟形町長沢 ～郡界	連続雨量130mm超 時間30mm超	被害箇所を確認 復旧に向け調査中	8/6 03:00～(全面) 8/9 15:00～ (規制理由変更) 迂回路あり(国道13号)	—
10	(一)	芦沢停車場 実栗屋線	舟形町実栗屋 ～郡界	連続雨量150mm超 時間30mm超	異常なし	8/6 03:30～(全面) 8/8 14:00 解除済み	○
—	(一)	新庄長沢尾花沢線	尾花沢市南沢(郡界) ～尾花沢市南沢 (南沢橋)	連続雨量150mm超 時間30mm超	被害箇所を確認 復旧に向け調査中	8/6 03:00～(全面) 8/9 15:00～ (規制理由変更) 迂回路あり(国道13号)	—
11	(一)	芦沢停車場 実栗屋線	尾花沢市毒沢(郡界) ～尾花沢市	連続雨量150mm超 時間30mm超	異常なし	8/6 03:30～(全面) 8/8 14:00 解除済み	○
12	(主)	大石田畑線	大石田町(郡界) ～大石田町大浦	連続雨量150mm超 時間30mm超	異常なし	8/6 04:00～(全面) 8/7 15:00 解除済み	○
—	(主)	新庄次年子村山線	大石田町次年子 (郡界)～次年子	連続雨量150mm超 時間30mm超	異常なし (最上地域側で 被害を確認)	8/6 04:00～(全面) 8/9 15:00～ (規制理由変更) 迂回路あり(国道347号)	—
13	(一)	次年子大浦線	大石田町次年子 (郡界)～大浦	連続雨量150mm超 時間30mm超	復旧調査・確認 中	8/6 04:00～(全面) 8/7 15:00 解除済み	○
14	(主)	大石田畑線	大石田町(郡界) ～舟形町実栗屋	連続雨量150mm超 時間30mm超	異常なし	8/6 04:00～(全面) 8/7 15:00 解除済み	○
—	(主)	新庄次年子村山線	舟形町松橋～郡界	連続雨量150mm超 時間30mm超	被害箇所を確認 復旧に向け調査中	8/6 04:00～(全面) 8/9 15:00～ (規制理由変更) 迂回路あり(国道347号)	—
15	(国)	112号(旧道)	西川町志津～郡界	連続雨量150mm超 時間30mm超	異常なし	8/6 06:30～(全面) 8/6 15:30 解除済み	○
16	(国)	112号(旧道)	郡界～鶴岡市田麦俣	連続雨量130mm超 時間30mm超	異常なし	8/6 06:30～(全面) 8/6 15:30 解除済み	○

全面通行止 [×]	片側交互通行 [△]	規制解除 [○]	合計
0	1	7	8

国直轄管理道路の規制状況(8件)

No	区分	路線名	場所	規制理由	規制内容 [迂回路]	
01	(国)	13号	金山町外沢～ 真室川町及位 (L=約4.7km)	連続雨量150mm超	8/5 17:50～(全面) 8/6 08:45 解除済み [新主寝坂トンネル]	○
02	(国)	7号	酒田市広田IC (秋田方面ONランプ OFFランプ)	路面冠水のため	8/5 18:30～(全面) 8/5 23:00 解除済み [国道112号ほか]	○



03	(国)	112号	鶴岡市大宝寺地内 (JRアンダー)	路面冠水のため	8/5 19:45～(全面) 8/5 23:00 解除済み 8/6 02:20～(全面) 8/6 06:00 解除済み [県道たらのき代鶴岡線]	○
04	(国)	47号	戸沢村古口猪鼻～ 戸沢村古口草薙 (L=約8.0km)	連続雨量150mm超	8/5 22:00～(全面) 8/6 13:00～(片側) 8/6 15:30 解除済み [国道112号]	○
05	(国)	47号	最上町瀬見～ 最上町鶴杉 (L=約8.0km)	土砂流出のため	8/5 22:50～(全面) 8/6 11:40～(片側) 8/6 16:20 解除済み [国道48号]	○
06	(国)	47号	戸沢村大字蔵岡付近	倒木・土砂流出のため 堆積土砂撤去のため	8/6 00:30～(全面) 8/6 13:00 解除済み 8/8 18:30～(片側) [国道112号]	△
07	—	日本海東北道	あつみ温泉IC～ 鶴岡西IC (L=約21.2km)	降雨による点検のため	8/6 00:40～(全面) 8/6 08:30 解除済み [国道7号]	○
08	(国)	13号	舟形町舟形 (猿羽根山トンネル手前)	土砂流出のため	8/6 04:00～(全面) 8/6 10:30 解除済み [尾花沢新庄道路]	○

全面通行止 [×]	片側交互通行 [△]	規制解除 [○]	合計
0	0	3	3

NEXCO 管理道路の規制状況 (3件)

No	区分	路線名	場所	規制理由	規制内容 [迂回路]	
1	—	山形自動車道	湯殿山IC～庄内あさひIC (L=約9.9km)	降雨のため	8/6 03:45～(全面) 8/6 08:15 解除済み [国道112号]	○
2	—	山形自動車道	西川IC～月山IC (L=約16.5km)	降雨のため	8/6 05:14～(全面) 8/6 12:45 解除済み [国道112号]	○
3	—	山形自動車道	寒河江IC～西川IC (L=約14.2km)	降雨のため	8/6 06:08～(全面) 8/6 09:40 解除済み [国道112号]	○

## 14 河川

・一般被害 (5件)

No	河川名	場所	被害状況	対応状況	備考
01	安楽城小国川	真室川町大沢	越水	越水解消済み	周辺の水田、町道が冠水 (建物の浸水被害なし)
02	京田川	鶴岡市鷺畑地内	越水	越水解消済み	
03	角間沢川	戸沢村蔵岡	内水被害 (最上川)	浸水解消済み	
04	坊の沢川	戸沢村古口	内水被害	浸水解消済み	
05	荒瀬川	酒田市大蔵	越水	越水解消済み	道路No.01と同一箇所

・施設被害（162件）

No	河川名	場 所	被害状況	対応状況	備 考
01	庄内小国川	鶴岡市木野俣	護岸欠壊	復旧に向け調査中	道路 No23 と同一個所
	庄内小国川	鶴岡市榎代	護岸欠壊	応急対策実施中	大型土のう設置
	庄内小国川	鶴岡市榎代外 4 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
	庄内小国川	鶴岡市榎代外 2 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
02	鼠ヶ関川	鶴岡市小名部	護岸欠壊	応急対策実施中	大型土のう設置
	鼠ヶ関川	鶴岡市小名部	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
	鼠ヶ関川	鶴岡市小名部外 1 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
03	平沢川	舟形町舟形	護岸欠壊	応急対策実施中	ブルーシート設置
04	野尻川	尾花沢市野黒沢外 1 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
05	赤井川	尾花沢市押切外 3 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
06	中沢川	尾花沢市高橋外 1 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
07	北沢川	尾花沢市牛房野	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
08	牛房野川	尾花沢市牛房野外 2 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
09	名木沢川	尾花沢市名木沢外 1 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
10	古佐川	河北町谷地	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
11	中野俣川	酒田市中野俣外 2 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
12	荒瀬川	酒田市市条外 4 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
	荒瀬川	酒田市市条外 1 2 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
13	芦沢川	新庄市角沢外 3 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
14	升形川	新庄市升形	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
15	新庄内川	新庄市鳥越外 7 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
16	新田川	新庄市角沢外 5 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
17	泉田川	新庄市萩野外 1 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
	泉田川	鮭川村川口	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
18	上台川	金山町下野明外 2 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
19	柘沢川	金山町下野明	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
20	明採沢川	金山町有屋	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
21	西の沢川	金山町飛森外 1 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
22	猪の沢川	金山町朴山外 1 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
23	入田茂沢川	金山町金山外 4 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	

24	最上小国川	最上町大堀外 4 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
	最上小国川	舟形町舟形外 4 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
25	満沢川	最上町満沢外 1 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
26	杉の入沢川	最上町杉の入	護岸欠壊	応急対策実施中	大型土のう設置
27	松橋川	舟形町舟形外 8 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
28	堀内川	舟形町堀内外 2 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
29	舟形川	舟形町舟形	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
30	安楽城小国川	真室川町大沢外 4 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
31	西川	真室川町差首鍋	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
32	秋山沢川	真室川町新町	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
33	赤松川	大蔵村赤松外 4 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
34	桂掛沢川	大蔵村清水	一部埋塞	復旧に向け調査中	
35	藤田沢川	大蔵村清水外 3 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
36	沼前川	鮭川村佐渡	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
37	最上内川	鮭川村石名坂外 2 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
38	絵馬河川	鮭川村下絵馬河	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
39	曲川	鮭川村曲川外 1 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
40	最上中沢川	鮭川村曲川	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
41	沢内川	戸沢村角川外 2 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
42	角川	戸沢村角川外 3 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
43	上野川	戸沢村角川	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
44	濁沢川	戸沢村神田	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
45	砂子沢川	戸沢村古口	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
46	愛沢川	酒田市北俣外 1 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
47	姥ヶ沢川	酒田市上青沢	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
48	白玉川	酒田市北青沢外 3 箇所	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
49	藤島川	鶴岡市羽黒町荒川	土砂堆積	復旧に向け調査中	
50	庄内水沢川	酒田市田沢	土砂堆積	復旧に向け調査中	
51	入水沢川	酒田市田沢	土砂堆積	復旧に向け調査中	
52	日向川	酒田市米島	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
53	少連寺川	鶴岡市少連寺	法欠け	復旧に向け調査中	
54	大山川	鶴岡市坂野下	護岸欠壊	復旧に向け調査中	

55	内川	鶴岡市本町	護岸欠壊	復旧に向け調査中	
----	----	-------	------	----------	--

#### 県管理ダム被害（2件）

No	ダム名	場 所	被害状況	対応状況	備 考
01	月光川ダム	遊佐町杉沢	貯水池への流木の異常堆積	調査中	
02	田沢川ダム	酒田市山元	ダム管理用道路の路肩欠損	復旧に向け調査中	一般通行なし

#### 国直轄管理河川の被害状況

##### ・一般被害（1件）

No	河川名	場 所	被害状況	対応状況	備 考
01	最上川	戸沢村皿島	越水	越水解消済み	

#### 15 土砂災害（4件）

No	場 所	被害状況	対応状況	人的被害	物的被害等
01	酒田市福山	市道に土砂流出	市道管理者が土砂撤去済	なし	なし
02	舟形町舟形	神社に土砂崩落	検討中	なし	神社が全壊
03	尾花沢市牛房野	斜面崩壊で沢が閉塞し、家屋（1戸）周辺に溢水	検討中	なし	なし
04	戸沢村濁沢	人家脇斜面崩壊（1世帯避難中）	検討中	なし	なし

以上

#### 【問合せ先】

山形県危機管理・くらし安心局危機管理課  
課長補佐（防災担当）長岡  
電話 630-2230  
報道監 危機管理監 佐藤