

13. 令和4年災第5611号小屋川河川災害復旧工事（飯豊町大字小屋地内） 概要

被災概要

河川名： 一級河川小屋川

箇 所： 飯豊町大字小屋 地内

被災延長: $L = 72.7\text{m}$


被災原因： 令和4年8月3日～8月4日の豪雨

復旧工法： ブロック積 (1:0.5)


使用ブロック： FTブロック（丸吉コンクリート工業株式会社）

工 期： 令和5年5月17日

受注者： 那須建設株式会社
特記事項： 被災箇所上流側に護岸損傷(L=9.2m)があり、合わせて施工を行った。



平面図



被災写真




完成写真

撮影日：令和6年4月下旬



13. 令和4年災第5611号小屋川河川災害復旧工事（飯豊町小屋地内） 概要

平面図



被災写真



完成写真 撮影日：令和6年4月下旬

