



# 14. 令和4年災第5612号小屋川河川災害復旧工事（飯豊町大字小屋地内） 概要

## 被災概要


河川名：一級河川小屋川  
箇所：飯豊町大字小屋 地内  
被災延長：L = 16. 3m  
被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨  
復旧工法：大型ブロック積 (1:0.5)  
使用ブロック：パラレルフォーム II (共和コンクリート工業株式会社)  
工期：令和5年5月17日～令和6年4月30日  
受注者：那須建設株式会社  
特記事項：-



## 平面図



## 被災写真



完成写真 撮影日：令和5年11月下旬

