

16. 令和4年災第5614号小屋川河川災害復旧工事（飯豊町大字小屋地内） 概要

被災概要

河川名： 一級河川小屋川

箇 所： 飯豊町大字小屋 地内

被災延長： $L = 41.1\text{m}$

被災原因： 令和4年8月3日～8月4日の豪雨

復旧工法： ブロック積（1:0.5）

使用ブロック： FTブロック（丸吉コンクリート工業株式会社）

工 期： 令和5年5月17日

受注者： 那

位置図

被災箇所

小畠川

新沢川

の沢川

C-3～(4)


C-8

C-9～(1, 2)

C-3～(2, 3)

N

被災写真



完成写真 撮影日：令和6年4月下旬

