

# 18. 令和4年災第5616号小屋川河川災害復旧工事（飯豊町大字小屋地内）概要

## 被災概要

河川名：一級河川小屋川

箇所：飯豊町大字小屋 地内

被災延長：L = 16.0m

被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨


復旧工法：ブロック積（1:0.5）

使用ブロック：FTブロック（丸吉コンクリート工業株式会社）

工期：令和5年5月17日～令和6年4月30日

受注者：那須建設株式会社

特記事項：-



## 被災写真



完成写真 撮影日：令和5年10月下旬

