

# 68. 令和4年災第6604号大滝川河川災害復旧工事（小国町大字杉沢（1）地内）概要


## 被災概要

河川名：一級河川大滝川  
箇所：小国町大字杉沢（1）地内  
被災延長： $L = 130.4\text{m}$   
被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨  
復旧工法：ブロック積（1:0.5）  
使用ブロック：サンエスI（共和コンクリート工業株式会社）  
工期：令和5年4月19日～令和5年12月25日  
受注者：山和建設株式会社  
特記事項：



## 68. 令和4年災第6604号大滝川河川災害復旧工事（小国町大字杉沢（1）地内）概要

被災写真



完成写真 撮影日：令和5年12月中旬

