


70. 令和4年災第6606号大滝川河川災害復旧工事（小国町大字新原地内） 概要

被災概要

河川名：一級河川大滝川
箇所：小国町大字新原 地内
被災延長：L = 59.2m
被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨
復旧工法：ブロック積 (1:0.5)
使用ブロック：サンエス I (共和コンクリート工業株式会社)
工期：令和5年4月19日～令和5年12月25日
受注者：山和建設株式会社
特記事項：—



被災写真



完成写真 撮影日：令和5年12月上旬

