

# 71. 令和4年災第6607号黒沢川河川災害復旧工事（小国町大字黒沢（2）地内）概要

## 被災概要

河川名：一級河川黒沢川

箇所：小国町大字黒沢 地内

被災延長：L = 18.0m

被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨


復旧工法：ブロック積（1:0.5）

使用ブロック：サンエスI（共和コンクリート工業株式会社）

工期：令和5年4月19日～令和5年12月25日

受注者：山和建設株式会社


特記事項：-



## 被災写真



完成写真 撮影日：令和5年12月上旬



# 71. 令和4年災第6607号黒沢川河川災害復旧工事（小国町大字黒沢（2）地内） 概要

被災写真

完成写真 撮影日：令和5年12月上旬

