

### 3. 令和4年災第6613号水無川河川災害復旧工事（長井市川原沢（1）地内） 概要

#### 被災概要

河川名：一級河川水無川

箇所：長井市川原沢地内

被災延長：L=14.2m

被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨

復旧工法：ブロック張（1:2.0）


使用ブロック：ストーンサークルV  
(共和コンクリート工業株式会社)

工期：令和5年6月12日～令和6年3月29日

受注者：株式会社梅津組

特記事項：被災箇所上流側に護岸損傷(L=40.5m)があり、合わせて施工を行った。

護床ブロック2t（ビーハイブS型）



#### 被災写真




#### 完成写真 撮影日：令和5年9月下旬



### 3. 令和4年災第6613号水無川河川災害復旧工事（長井市川原沢（1）地内） 概要

平面図



被災写真



完成写真

撮影日：令和5年10月下旬

