



# 4. 令和4年災第6614号水無川砂防設備災害復旧工事（長井市川原沢（3）地内）概要

## 被災概要

河川名：一級河川水無川  
箇所：長井市川原沢地内  
被災延長：L = 312.2m  
被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨  
復旧工法：ブロック積(1:0.5)  
使用ブロック：FTブロックII（丸吉コンクリート工業株式会社）  
工期：令和5年6月12日～令和6年3月29日  
受注者：株式会社梅津組  
特記事項：各施工範囲の上下流を合わせて復旧している箇所が多数ある。  
野川土地改良区の取水工を施工し引渡し済。



## 平面図



#### 4. 令和4年災第6614号水無川砂防設備災害復旧工事（長井市川原沢（3）地内）概要

被災写真



完成写真

撮影日：令和6年3月下旬

