

5. 令和4年災第6621号三合田川河川等災害復旧工事（長井市寺泉（1）地内） 概要

被災概要

河川名： 一級河川三合田川

箇 所： 長井市寺泉（1）地内

被災延長: $L = 28.0\text{m}$

被災原因： 令和4年8月3日～8月4日の豪雨

復旧工法： ブロック張 (1:2.0)

使用ブロック： サンエス I 型（共和コンクリート工業（株））

工 期： 令和5年9月26日


受注者： 共栄建運株式会社

特記事項： 護床ブロックN=38個（和スケヤ-2t）
単独費にて上流側護床工施工＝117m

位置図



平面図



被災写真




完成写真

撮影日：令和5年12月上旬



5. 令和4年災第6621号三合田川河川等災害復旧工事（長井市寺泉（1）地内）概要

被災写真



完成写真 撮影日：令和6年12月下旬

