


6. 令和4年災第6622号三合田川河川等災害復旧工事（長井市寺泉（2）地内）概要

被災概要

河川名：一級河川三合田川
箇所：長井市寺泉（2）地内
被災延長：L = 43.5m
被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨
復旧工法：ブロック積（1:0.5）
使用ブロック：サンエスI型（共和コンクリート工業（株））
工期：令和5年9月26日～令和6年2月16日
受注者：共栄建運株式会社
特記事項：護床ブロック（和スケヤ-2t）



被災写真



完成写真 撮影日：令和6年2月上旬

