


# 37. 令和4年災第6623号宇津川河川等災害復旧工事（西置賜郡飯豊町大字手ノ子（1）地内）概要

## 被災概要

河川名：一級河川宇津川  
 箇所：西置賜郡飯豊町大字手ノ子（1）地内  
 被災延長：L = 60.3m  
 被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨  
 復旧工法：ブロック積（1:0.5）  
 使用ブロック：FTブロック（丸吉コンクリート工業（株））  
 工期：令和5年8月24日～令和6年4月28日  
 受注者：豊川建設株式会社  
 特記事項：根固めブロック（2t）撤去再設置（左岸）



## 被災写真



完成写真 撮影日：令和6年4月中旬



# ① 令和4年災第6623号宇津川河川等災害復旧工事（西置賜郡飯豊町大字手ノ子（1）地内）概要

被災写真

完成写真 撮影日：令和6年4月中旬

