

38. 令和4年災第6624号宇津川河川等災害復旧工事（西置賜郡飯豊町大字手ノ子（2）地内） 概要

被災概要

河川名： 一級河川宇津川

箇 所： 西置賜郡飯豊町大字手ノ子（2）地内

被災延長: $L = 50.6\text{m}$

被災原因： 令和4年8月3日～8月4日の豪雨

復旧工法： ブロック積 (1:0.5)


使用ブロック： F T ブロック（丸吉コンクリート工業（株））

工 期： 令和5年8月24日～令和6年4月28日


受注者： 豊川建設株式会社

特記事項 :

位置図



平面図




被災写真



完成写真

撮影日：令和6年4月中旬



① 令和4年災第6624号宇津川河川等災害復旧工事（西置賜郡飯豊町大字手ノ子（2）地内）概要

被災写真

完成写真 撮影日：令和6年4月中旬

