

39. 令和4年災第6625号宇津川河川災害復旧工事（飯豊町大字手ノ子（3）地内） 概要

被災概要

河川名：一級河川宇津川

箇所：飯豊町大字手ノ子 地内

被災延長：L = 15.0m

被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨

復旧工法：ブロック積（1:0.5）

使用ブロック：FTブロック（丸吉コンクリート工業株式会社）


工期：令和6年4月11日～令和6年10月21日

受注者：豊川建設株式会社

特記事項：-



平面図



被災写真



完成写真

撮影日：令和6年7月上旬

