

# 40. 令和4年災第6626号宇津川河川災害復旧工事（飯豊町大字手ノ子（4）地内） 概要

## 被災概要

河川名： 一級河川宇津川

箇所： 飯豊町大字手ノ子 地内

被災延長：  $L = 35.0\text{m}$

被災原因： 令和4年8月3日～8月4日の豪雨


復旧工法： ブロック積（1:0.5）

使用ブロック： FTブロック（丸吉コンクリート株式会社）

工期： 令和5年6月20日～令和5年12月25日

受注者： 豊川建設株式会社

特記事項： -



## 被災写真



## 完成写真 撮影日：令和5年11月23日

