

42. 令和4年災第6628号宇津川河川災害復旧工事（飯豊町大字手ノ子（6）地内） 概要

被災概要

河川名：一級河川宇津川

箇所：飯豊町大字手ノ子 地内

被災延長：L = 56.8m

被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨


復旧工法：ブロック積（1:0.5）

使用ブロック：FTブロック（丸吉コンクリート株式会社）

工期：令和5年6月20日～令和5年12月25日

受注者：豊川建設株式会社

特記事項：-



被災写真



完成写真 撮影日：令和5年11月23日



42. 令和4年災第6628号宇津川河川災害復旧工事（飯豊町大字手ノ子（6）地内） 概要

被災写真



完成写真 撮影日：令和5年11月23日

