

### 43. 令和4年災第6629号宇津川河川災害復旧工事（飯豊町大字手ノ子（7）地内） 概要

#### 被災概要

河川名：一級河川宇津川

箇所：飯豊町大字手ノ子 地内

被災延長：L = 34.0m

被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨


復旧工法：大型ブロック積（1:0.5）

使用ブロック：パラレルフォームII型（共和コンクリート工業（株））

工期：令和5年6月20日～令和5年12月25日

受注者：豊川建設株式会社

特記事項：-



#### 被災写真



#### 完成写真 撮影日：令和5年10月4日

