

56. 令和4年災第7616号百子沢川河川災害復旧工事（小国町大字百子沢地内）概要

被災概要

河川名：一級河川百子沢川

箇所：小国町大字百子沢 地内

被災延長：L = 28.2m

被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨


復旧工法：ブロック積（1:0.5）

FTブロック（丸吉コンクリート工業株式会社）
使用ブロック：パラレルフォームII（控え100型）
(共和コンクリート工業株式会社)

工期：令和5年4月24日～令和6年3月29日

受注者：玉川開発株式会社

特記事項：被災箇所下流側の渓流保全工を合わせて施工した。



被災写真



完成写真

撮影日：令和6年1月下旬



56. 令和4年災第7616号百子沢川河川災害復旧工事（小国町百子沢地内） 概要

被災写真



完成写真



撮影日：令和5年8月上旬



撮影日：令和5年10月下旬