

7. 令和4年災第8601号置賜野川河川等災害復旧工事（長井市宮 地内） 概要

被災概要

河川名： 一級河川置賜野川

箇所： 長井市宮 地内

被災延長： L = 69.0m

被災原因： 令和4年8月3日～8月4日の豪雨


復旧工法： ブロック張（1:2.0）

使用ブロック： サンエス I 型（共和コンクリート工業(株)）

工期： 令和5年9月21日～令和6年3月22日

受注者： 共栄建運株式会社

特記事項：



被災写真

完成写真 撮影日： 令和6年2月上旬

