


46. 令和4年災第8604号萩生川河川災害復旧工事（飯豊町大字萩生（2）地内）概要

被災概要

河川名：一級河川萩生川
箇所：飯豊町大字萩生（2）地内
被災延長：L = 17.6m
被災原因：令和4年8月3日～8月4日の豪雨
復旧工法：ブロック積（1:0.5）
使用ブロック：美山-S（共和コンクリート工業株式会社）
工期：令和5年6月5日～令和7年2月29日
受注者：大泉建設株式会社
特記事項：



被災写真



完成写真 撮影日：令和6年2月下旬

