

47. 令和4年災第8605号萩生川河川災害復旧工事（飯豊町大字萩生（3）地内）概要

被災概要

河川名： 一級河川萩生川

箇所： 飯豊町大字萩生（3）地内

被災延長： L = 137.0m

被災原因： 令和4年8月3日～8月4日の豪雨


復旧工法： ブロック積（1:0.5）

使用ブロック： 美山-S（共和コンクリート工業株式会社）

工期： 令和5年6月5日～令和7年2月29日

受注者： 大泉建設株式会社

特記事項：



被災写真



完成写真 撮影日：令和6年2月下旬




47. 令和4年災第8605号萩生川河川災害復旧工事（飯豊町萩生地内） 概要

被災写真



完成写真

撮影日：令和6年2月下旬



47. 令和4年災第8605号萩生川河川災害復旧工事（飯豊町萩生地内） 概要

被災写真



完成写真 撮影日：令和6年2月下旬

