

被災概要

河川名： 一級河川小白川

箇 所： 西置賜郡飯豊町大字小白川（5）地内

被災延長: L = 156.1m

被災原因： 令和4年8月3日～8月4日の豪雨

復旧工法： ブロック張 (1:1.0)


使用ブロック： あさひⅢ型（東栄コンクリート工業（株））

工 期： 令和5年6月8日～令和7年2月28日

受注者：那須建設株式会社

特記事項：

平面図



48. 令和4年災第8606号小白川河川等災害復旧工事（西置賜郡飯豊町大字小白川（4）地内） 概要

被災写真



完成写真 撮影日：令和6年12月下旬

