


# 51. 令和4年災第8609号小白川河川等災害復旧工事（西置賜郡飯豊町大字小白川（7）地内）概要

## 被災概要

河川名： 一級河川小白川  
 箇所： 西置賜郡飯豊町大字小白川（7）地内  
 被災延長： L = 94.6m  
 被災原因： 令和4年8月3日～8月4日の豪雨  
 復旧工法： ブロック積（1:0.5）  
 使用ブロック： あさひⅢ型（東栄コンクリート工業（株））  
 工期： 令和5年6月8日～令和7年2月28日  
 受注者： 那須建設株式会社  
 特記事項： 令和5年12月上旬に一部完成検査実施



## 被災写真

### 終点側



完成写真 撮影日：令和5年12月上旬

### 終点側



# 51. 令和4年災第8609号小白川河川等災害復旧工事（西置賜郡飯豊町大字小白川（7）地内）概要

完成写真

撮影日：令和5年12月上旬

起点側



起点側

