




月光川 河川改修事業 ー位置図ー

7 - 1



滝渕川 河川改修事業 –整備計画図及び出水状況–

7 - 2



出水狀況



改修前



令和6年3月撮影

右岸改修後



令和6年10月撮影