

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [平成31年2月分]

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------------|-------|---------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 運転状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・2月1日 パネル全面が雪に覆われ、発電量ゼロ。 ・その他は特に異常なく運転中。 | | | | | | | | | | |
| | 停電作業 | | 土木工作物 | 電気工作物 | 波及 | | | | | | |
| | 事 故 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | | | | | | |
| | 業 作 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | | | | | | |
| 点検状況 | 巡視点検 | 2月6日(1時間20分)、2月20日(1時間45分) | 計測点検 | 2月20日(1時間45分) | | | | | | | |
| | 発電設備 | 特に異常なし。 | | | | | | | | | |
| | P C S | 特に異常なし。 | | | | | | | | | |
| | 変電設備 | 特に異常なし。 | | | | | | | | | |
| | その他の記事 | 特に異常なし。 2月2日 最大積雪深58cm。 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 作業状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・2月14日 パネル下雪庇除去実施(業務委託) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| |  <p>2019/02/28 12:00:46 ダイヨウコウヒツゲンショウ01 ホームボーリング</p> | | | | | | | | | | |
| | <p>平成31年2月28日 12:00 太陽光発電所の状況</p> | | | | | | | | | | |